# Индуктивные датчики TURCK

## базовая программа

щелевые

## постоянный ток

#### щелевые

3-х-проводные на постоянный ток

- с присоединительными проводами 0,5 м, 3 x 1 x 0,08 мм<sup>2</sup> или 3 x 1 x 0,14 mm<sup>2</sup>
- с кабелем ПВХ € 2 м, 3 x 0,34 мм<sup>2</sup> или 3 x 0,5 мм<sup>2</sup>

### Общие характеристики

Напряжение питания U<sub>в</sub> 10...30 VDC Остаточн. пульсация W<sub>SS</sub> 10 %

Защита от

переполюсовки питания

...-K30-... да

остальные типы по заказу

Ток нагрузки Іе

остальные типы нет Ток холостого хода  $I_0$ ≤ 10 mA 3 ... 15 % Гистерезис Погрешность повторения < 2 %

Диапазон рабочих


- 25...+ 70 °C температур < ± 10 %

Температурный дрейф


остальные типы

Индикация


состояния выхода ...-K30-...




подключение: (B) кабель ПВХ,  $3 \times 0.34 \, \text{MM}^2$ длиной 2 м



подключение: (a) 3 отдельных провода,  $3 \times 1 \times 0,08 \,\mathrm{MM}^2$ длиной 0,5 м



подключение: (б) 3 отдельных провода,  $3 \times 1 \times 0,14 \text{ MM}^2,$ длиной 0,5 м



подключение: (r) кабель ПВХ,  $3 \times 0.5 \, \text{MM}^2$ длиной 2 м

	кор	+
<b>→</b> √,	син	
pnp	чер	لر
	СИН	_
	кор	+
npn I		-+

Гиповое обозначение

Si2-K08-AP7 Si2-K08-AN7 Si3,5-K10-AP7 Si3,5-K10-AN7 Si15-K30-AP6X Si15-K30-AN6X Si30-K33-AP7

Si30-K33-AN7

типы	да нет				2/					
+	1		/	nn: 3anoqnı	(IM) 3:		эж (рис.)	ты [кГц]		Ви
+	2	ą	Установка в мо	Ширина шлиис.	n Kopnyci		Частота ком.	OHa OHa	раключ	Haro
ачение		Идент. №	Установ <sub>і</sub> В запо	лирина Ширина	Marepuan kopnyca: (P) macrwac <sub>ca</sub>	Габарит	Yacrora	тип <sub>Выхода</sub>	Схема подключь	
		17 195 01	N	2	р	(0)	1	222	1	
		17 195 01	N N	2	P P	(a) (a)	1	pnp npn	2	
		17 189 00	N	3,5	P	(а) (б)	2	pnp	1	
		17 190 00	N	3,5	P	(б)	2	npn	2	
		16 050 01	N	15 <sup>°</sup>	Р	(B)	0,5	pnp	1	
		16 050 03	Ν	15	Р	(B)	0,5	npn	2	
		17 092	Ν	30	Р	(r)	0,1	pnp	1	
		17 192	Ν	30	Р	(r)	0,1	npn	2	

K30

Каталог